



DB Systemtechnik
Sachverständigenorganisation

Inspektionsbescheinigung

Metrans Dyko Rail Repair Shop s.r.o

Werkstatt

K Dilnam 967

CZ-28002 Kolin

Tschechien

wird auf der Grundlage einer Inspektion und Bewertung nach DIN 27201-7 die Kompetenz als

**ZfP-Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung
im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung**

in den Verfahren

**ZfP-Sichtprüfung (VT), Magnetpulverprüfung (MT), Ultraschallprüfung (UT)
und Eindringprüfung (PT)**

bestätigt.

Registriernummer: **DB-52-AB-285-1-16**

gültig vom 07/2016 bis 07/2021

ausgestellt Brandenburg-Kirchmöser, den 21.11.2016



Ulrike Mosler
Leiter des Inspektionsgebiets



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-IS-11081-01-00

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle nach
DIN EN ISO/IEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle

Vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt

Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT

Neutral und unabhängig

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die im Inspektionsbericht genannten Objekte bzw. Tatbestände. Die Aussagen gelten ausschließlich für die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Diese Bescheinigung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der Sachverständigenorganisation.

Metrans Dyko Rail Repair Shop s.r.o
Werkstatt
K Dilnam 967
CZ-28002 Kolin
Tschechien

Registriernummer: **DB-52-AB-285-1-16**

Aufgabenbereich / Tätigkeiten: **Bereich Radsatz- und Fahrzeuginstandhaltung**

Bewertung auf Basis folgender Regelwerke:

- DIN 27201-7:2014
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge -
Grundlagen und Fertigungstechnologien -
Teil 7: Zerstörungsfreie Prüfung
- DIN EN ISO 9712:2012
Zerstörungsfreie Prüfung -
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungs-
freien Prüfung
- Merkblatt ISB 02:2015-03 des DGZfP-Fachausschusses ZfP im
Eisenbahnwesen: Industriesektor Bahn:
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Verfahren zur Bestätigung
der Kompetenz einer ZfP-Prüfstelle nach DIN 27201-7 durch
eine dritte Seite
- OS 03.07 Defektoskopie
- VPI Leitfaden Modul 09 vom 01.07.2015
- TSO AAE Modul 11_A3.0 vom 07.11.2013

Inspektion:

- Inspektion vom 28.07.2016
- Inspektionsbericht 16-51392-I.IVI2-IB
vom 05.08.2016

Inspektionsstelle:

DB Systemtechnik GmbH
Inspektionsstelle
Pionierstraße 10
32423 Minden

Inspektionsgebiet Zerstörungsfreie Prüfung

Leiter: Dipl.-Ing. U. Mosler

Tel.: +49 3381 812 501

Fax: +49 3381 812 348

E-Mail: ulrike.mosler@deutschebahn.com